



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA**  
**CASA JUSTINIANO FERREIRA DOS SANTOS**  
**Gabinete do Vereador Geomar Xavier Soares**

**REQUERIMENTO Nº 001-2/2025**


**Solicita ao Residente do DER em Patos-PB, Senhor Madiel de Sousa Conserva, e ao Diretor Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), Dr. Carlos Pereira, a instalação de sinalização adequada e iluminação pública na rotatória localizada na PB-228, no entroncamento com a PB-252.**

**Senhor Presidente,**

Nos termos regimentais, venho respeitosamente requerer, após ouvido o plenário, que seja enviado **ofício ao Residente do DER em Patos-PB, Senhor Madiel de Sousa Conserva, e ao Diretor Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), Dr. Carlos Pereira, solicitando a instalação de sinalização adequada e iluminação pública na rotatória localizada na PB-228, no entroncamento com a PB-252, no município de Cacimba de Areia.**

**Caso essa obra seja concluída, o DER estará dando um grande passo no desenvolvimento do tráfego daquela área, promovendo maior fluidez e segurança para motoristas e pedestres. Além disso, estará reafirmando o seu compromisso com a população paraibana, cumprindo o importante papel que esse órgão representa no planejamento, conservação e funcionamento da malha viária do nosso Estado.**

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cacimba de Areia (Casa Justiniano Ferreira dos Santos), em 17 de julho de 2025.

  
Geomar Xavier Soares  
Vereador/Autor



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA**  
**CASA JUSTINIANO FERREIRA DOS SANTOS**  
**Gabinete do Vereador Geomar Xavier Soares**

**Justificativa**

Embora o pavimento da rotatória esteja em **boas condições de conservação**, o local **carece totalmente de sinalização horizontal e vertical**, além de **não dispor de iluminação pública**, o que compromete seriamente a segurança de condutores e pedestres, principalmente durante a noite ou em condições de baixa visibilidade.

O trecho em questão é de grande fluxo de veículos, inclusive transporte escolar e veículos pesados, e já foi cenário de **acidentes com vítimas fatais**. A ausência de sinalização e iluminação contribui diretamente para a insegurança no tráfego e aumenta o risco de novas ocorrências trágicas.

Diante disso, solicitamos ao DER-PB que adote as medidas cabíveis para:

- Implantar **sinalização horizontal e vertical** na rotatória e seus acessos;
- Instalar **iluminação pública adequada**, com postes e luminárias eficientes.

A presente solicitação visa **preservar vidas humanas e prevenir novos acidentes**, promovendo mais segurança e qualidade de vida para todos que transitam pelo local.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cacimba de Areia (Casa Justiniano Ferreira dos Santos), em 17 de j de 2025.

  
Geomar Xavier Soares  
Vereador/Autor





[Início](#) > [Geral](#) >

# Moradores cobram sinalização em curva perigosa que vem causando acidentes graves e até fatais na PB 228, na região de Patos

Uma sequência de três curvas em determinado trecho da PB 228, próximo à entrada do Sítio Aroeiras, entre os municípios de Quixaba e Cacimba de Areia, na região metropolitana de [...]

Por: [Jozivan Antero](#) 38 Partilhas  
31/12/2024 às 11:41 • Atualizado em 31/12/2024 às 11:44



-33% -18% -26% -16% -30%



região metropolitana de Patos, vem tendo registros de vários acidentes de veículos e um deles fatal.

No dia 05 de outubro de 2024, o jovem Israel Bezerra Lopes, de 27 anos, foi a óbito quando perdeu o controle da direção de sua moto e acabou colidindo contra a grade de proteção na PB 228, no mesmo trecho onde foi registrado outro acidente nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro.

Diante dos vários acidentes, os cidadãos residentes na localidade estão pedindo providências para sinalização no trecho por parte do Departamento de Estradas de Rodagens da Paraíba (DER/PB). Os moradores pedem sinalizadores horizontais, placas verticais e outros métodos que alertem os condutores sobre os trechos perigosos.

O apelo dos moradores da localidade foi levado ao conhecimento do diretor do DER/PB, Residência Patos, Madiel Conserva. Madiel relatou que irá providenciar uma melhor sinalização no trecho e lamentou que algumas placas tenham sido furtadas.

0:00 / 2:40





Recebido  
22.07.24  
HP. Siqueira  
Secretaria  
DER

Associação Comunitária de Produtores de Aroeiras  
(A C P A)

Sítio Aroeiras, Zona Rural, Quixaba – PB CEP 58733-000  
CNPJ 01.308.941/0001-50

Ofício 0002 /2024

Quixaba/PB, 22 de julho de 2024

Da Associação Comunitária de Produtores de Aroeiras  
Para DIRETOR SUPERINTENDENTE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM –  
DER/PB

Assunto: Solicitação

Data: 22/07/2024

Presado Sr. CARLOS PEREIRA DE CARVALHO SILVA

Venho por meio deste, solicitar a este respeitável órgão a reforma/revitalização da sinalização horizontal e vertical, a implantação de redutores de velocidade e placas de sinalização vertical de travessia de animais e curva perigosa da rodovia PB 228 entre os municípios de Quixaba e a rotatória de acesso ao municio de Cacimba de Areia, por se tratar de um trecho com relato de moradores de vários acidentes ocorridos no local e ter uma sequência de 3 curvas perigosas e entradas de acesso a estradas vivinais e residências.

Assim fundamentando no que estabelece o código de transito brasileiro, em seu artigo 90, § 1º, que normatiza "O órgão ou entidade de transito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação".

Venho solicitar que se faça este tão necessário reparo.

Sem mais para o momento, elevo a V.Sa. o meu protesto de estima e consideração.

Atenciosamente,

*Ligia Kelly A. de Medeiros*

Ligia Kelly A. Medeiros  
Presidente A C P A